


「乾式ワイヤーソー工法」



多くの水を使わず、鉄筋コンクリート構造物などを従来の湿式工法 同様に切断する画期的な新工法。乾式工法では切削泥水が発生しな いため、現場の養生、多量の水の確保、切削泥水の処理が不要である。 そのため建物や機材が隣接する場所、排水設備がない場所での作業 に適している。また、集塵された切り粉は、土嚢袋に直接収集する ため後処理が簡単である。

> ダイヤモンド機工(株) TEL: 092-801-0011 http://www.diamond-kiko.co.jp/index.htmlK